

MONTAGEHANDLEIDINGEN

Schakelafdichting

01



Plaats de mantelbuis in het midden van de opening in de muur. Zorg ervoor dat de buis aan beide uiteinden naar behoren wordt ondersteund. Schakelafdichtingen zijn niet bedoeld om het gewicht van de buis te dragen.

02



Maak de achterste drukplaat met moer net genoeg los zodat de schakels vrij naar elkaar toe en van elkaar weg bewegen - verbind beide uiteinden van de schakelafdichting.

03



Controleer of de boutkoppen naar de installateur gericht zijn. Het is normaal als de schakelketting slap of doorhangt. Verwijder geen schakels. Opmerking: bij buizen met een kleinere diameter is het mogelijk dat schakels strak getrokken moeten worden.

04



Schuif de gemonteerde schakelafdichting in de ringvormige opening. Voor grotere schakelafdichtingen begint u de gemonteerde schakelafdichting op de positie 6 uur in de opening te schuiven en werkt u aan beide kanten omhoog naar de positie 12 uur in de ringvormige opening.

05



Begin op de positie 12 uur. Span de bout niet meer dan 4 slagen tegelijk aan. Blijf in de richting van de wijzers van de klok werken tot de schakels gelijkmatig naar buiten zijn geperst. (ongeveer 2 tot 3 rotaties).

06



Ga de bouten nog 2 of 3 keer langs en span ze in wijzerzin drie slagen per bout aan, tot het maximum aandraaimoment bereikt is. (zie tabel).

07



Herhaal het aanspannen na ongeveer twee uur.

Aandraaimoment

Art. Nr.	Maximum aandraaimoment Nm	Art. Nr.	Maximum aandraaimoment Nm
SCHA9/200	2	SCHA13/340	6
SCHA7/300	6	SCHA14/300	6
SCHA6/360	6	SCHA9/475	20
SCHA8/300	6	SCHA9/325	6
SCHA9/340	6	SCHA12/410	20
SCHA10/300	6		